

DRUCKDATENVORGABEN

Stand Juli 2016

Um unnötige Verzögerungen Ihres Auftrags zu vermeiden, teilen Sie uns bitte bei Zusendung der Druckdaten eine **verantwortliche Person** mit, die wir **bei notwendigen Rückfragen** direkt kontaktieren können.

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen gestellten Druckdaten von uns nur auf das passende Format geprüft wird. Eine sorgfältige Prüfung der Druckvorgaben Ihrerseits ist aus diesem Grund äußerst wichtig!

DRUCKDATENÜBERMITTLUNG:

Daten via E-Mail, Webtransfer oder bei entsprechend hoher Datengröße auf CD/DVD anliefern.
Nur mit eindeutiger Zuordnung zum Auftrag (Auftragsbestätigungsnummer) versenden

LIEFERANSCHRIFT VIA E-MAIL:

E-Mail des zuständigen Ansprechpartners

LIEFERANSCHRIFT VIA CD-ROM/POSTVERSAND:

Variosmart GmbH
Keplerstraße 2
D-47506 Neukirchen-Vluyn
Germany

CHECKLISTE



Auftragsnummer zugewiesen

Farbmodus (*Farbwertangaben in CMYK*)

Auflösung (*300 dpi - 1:1*)

Datenformat (*JPEG, kein Farbprofil einbetten, max. Qualität / PDF/X-4*)

Schriften (*eingebettet oder als Pfad angelegt*)

einzelne Logos (*Vektordatei, EPS / PDF / AI*)


Anschnitt (*5 mm Anschnitt umlaufend - keine Schnitt- und Passermarken anlegen!*)

Farbwertangaben (*Vollflächen/Sonderfarben über CMYK Farbmusterbuch angelegt*)


Ansprechpartner (*für Rückfragen oder Änderungen der Druckdaten*)

SCHIEBETÜREN-SICHTSCHUTZ

Stand Juli 2016



Ca. 60mm Überlappung
im geschlossenen Zustand



ACHTUNG!

KEINE SCHNITT- UND PASSERMARKEN ANLEGEN

A = Datenformat
B = Endformat
Beschnittzugabe: 5 mm